

## EPISA INGENIERÍA S.L. - REFERENCIAS

### ➤ REFERENCIAS ESPECÍFICAS EN PROYECTOS DEPORTIVOS

Se presentan a continuación referencias de Proyectos de Instalaciones realizados por EPISA Ingeniería S.L. para distintas promociones de **Edificios Deportivos**:

Nº	DENOMINACIÓN	CLIENTE
1	Proyecto de Actividad e Instalaciones de Piscina Comunitaria en San José de Valderas. Alcorcón. Madrid.	<b>Gestora Vértice</b> <b>Dimensión General de Servicios</b>
2	Proyecto de Ejecución de Instalaciones Eléctricas, Especiales y Mecánicas y Dirección de Obra de CENTRO DEPORTIVO "WELLNESS MAJADAHONDA" (Madrid).	<b>AUGE Arquitectura y urbanismo</b> ( Arq: Avial, Meléndez, Climent)
3	Anteproyecto de Instalaciones de CENTRO DE BALNEOTERAPIA Y GIMNASIO ATLANTHAL SIGLO XXI. Madrid.	<b>ATLANTHAL SIGLO XXI, SA.</b>
4	Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, Especiales y mecánicas y Dirección de Obra, de CENTRO DE BALNEOTERAPIA Y GIMNASIO en el Centro Comercial Metrovacesa. Murcia.	<b>AUGE Arquitectura y urbanismo</b> ( Arq: Avial, Meléndez, Climent)
5	Proyecto de Instalaciones Generales y Actividad, de Ejecución y Dirección de Obra de CENTRO LÚDICO Y TERMAL CON PISCINA CUBIERTA Y APARCAMIENTO en el Parque Metropolitano del Agua (Zaragoza).	<b>Z'08 AGUA &amp; OCIO SL</b>
6	Proyecto de Ejecución de Instalaciones Eléctricas, Especiales y Mecánicas y Dirección de Obra de CENTRO DEPORTIVO "WELLNESS PLENILUNIO". Madrid.	<b>AUGE Arquitectura y urbanismo</b> ( Arq: Avial, Meléndez, Climent)
7	Informe y final de obra de CENTRO DEPORTIVO en la Calle Serrano Galvache nº 20, Madrid.	<b>GRUPO FOXÁ</b>
8	Proyecto de Ejecución de Instalaciones de la Casa Club situada en la ESCUELA DE GOLF "SOL PONIENTE" de Benidorm. Alicante.	<b>SOTO ONCE</b>
9	Dirección de obra de proyecto de ejecución de PISCINA, GIMNASIO Y GUARDERÍA de Majadahonda	<b>SOTO ONCE</b> <b>LAS REJAS</b> <b>MAJADAHONDA</b>
10	Proyecto de acondicionamiento de local, obras e instalaciones, y licencia de apertura de LOCAL DEDICADO A SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL CON GIMNASIO en San Fernando de Henares. Madrid.	<b>GRUPO CANALES</b>
11	INFORME Y AUDITORÍA TÉCNICA SOBRE LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS DEL CLUB DE TENIS CHAMARTÍN EN MADRID. MADRID.	<b>CLUB TENIS</b> <b>CHAMARTN</b>

12

13

14

15

16

17

---